

PZ12 _{圓柱型線性位移傳感器}

點主要特點

- ·PZ12 系列傳感器採用 1/2" 圓柱型殼體封裝,具有多種選購 固定形式 (支架、接頭或法蘭),可滿足各種位移測量需求。
- ·本系列傳感器經過機械設計改良,應用領域廣泛。
- ·超出理論電氣行程後無電氣信號變化,安裝更簡單。
- ·PZ12 傳感器是木材/玻璃加工、精加工儀錶以及轎車測試台 架的理想配置產品。




器技術規格


行程 (C.E.U.)	from 25 to 300 mm 參閱 電氣/機械數據					
線性精度 (C.E.U. 內)	參閱 電氣/機械數據					
解析度	無限					
位移速度	≤ 10 m/s					
防護等級	IP60					
使用壽命	> 25×10 ⁶ m 行程或 100×10 ⁶ 操作 (C.E.U. 範圍內,兩者取小)					
位移力	≤ 0.5 N					
振動	52000 Hz, Amax = 0.75 mm amax. = 20 g					
衝擊	50 g, 11 ms.					
阻抗容許誤差	± 20%					
建議游標電流	< 0.1 μΑ					
最大游標電流	10 mA					
最大容許電壓	參閱 電氣/機械數據					
絕緣阻抗	> 100 MΩ at 500 V =, 1 bar, 2 s					
絕緣強度	< 100 μA at 500 V~, 50 Hz, 2 s, 1 bar					
40°C 時的消耗功率	參閱 電氣/機械數據 (120°C 時為 0 W)					
輸出電壓的溫度係數	典型值 < 5 ppm/°C					
工作溫度	-30+100°C					
儲存溫度	-50+120°C					
外殼材質	陽極氧化鋁 尼龍 66 G					
控制桿材質	不銹鋼 AISI 303					
安裝:支架、自準球型接頭或法蘭						

重要:說明中包括線性度、使用壽命和溫度係數在內的所有數據均為傳感器正常使用參數,請確保游標通過的最大電流 $Ic \le 0.1 \, \mu A$ 。


∺機械尺寸



PZ12-A



PZ12-F






器電氣/機械數據

機種型號 (行程)		25	50	75	100	125	150	200	250	300
使用行程 (C.E.U.) +1/-0		mm	25	50	75	100	125	150	200	250	300
理論行程 (C.E.T.) ± 1 mm			C.E.U. + 1								
電阻 (C.E.T.)		kΩ	1	2	3	4	5	6	8	6	12
線性精度 (C.E.U. 內)		± %	0.2	0.1	0.1	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
40℃ 時的消耗功率 (120℃ 時為 0 W)		W	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3	3	3
最大容許電壓V			20	40	60						
機械行程 (C.M.) mr			C.E.U. + 5								
外殼長度 (A)	PZ12-S	mm	74.5	99.5	124.5	149.5	174.5	199.5	249.5	299.5	349.5
	PZ12-A	mm	102	127	152	177	202	227	277	327	377
	PZ12-F	mm	74.5	99.5	124.5	149.5	174.5	199.5	249.5	299.5	349.5
兩支架間距 (B)		mm	42	67	92	117	142	167	217	267	317
兩球端最小間距 (C)		mm	153	178	203	228	253	278	328	378	428
重量	PZ12-S	g	45	55	65	75	85	95	115	135	155
	PZ12-A	g	70	80	90	100	110	120	140	160	180
	PZ12-F	g	60	70	80	90	100	110	130	150	170

∺電氣連接



電纜輸出

藍 黃 棕

安裝說明

- 1. 按產品說明進行電氣連接 (請勿將傳感器當作變阻器使用)
- 2. 校正傳感器時,請小心設定行程,使輸出電壓不得低於 1%或超過99%

∺訂購碼



範例:PZ12-S-25

PZ12 位移傳感器,支架安裝,使用電氣行程 (C.E.U.) 25 mm。

∺配件

STA074: PZ12-S 安裝含 2 個支架